

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Абонентская служба					
12026. Специалист по платежным услугам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22026А(22026-1А; 22026-2А; 22026-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
32026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды					
42026. Инженер-лаборант, 2 категория	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
52026. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
Ялтинская химико-бактериологическая лаборатория					
62026. Лаборант химического анализа, 4 разряд	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			

	средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)				
72026. Лаборант-микробиолог, 4 разряд	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
Симеизская химическая лаборатория					
82026. Начальник лаборатории	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
92026. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряда	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
Гурзуфская химическая лаборатория					
102026. Начальник лаборатории	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
112026. Лаборант химического анализа, 4 разряд	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			
122026. Лаборант химического анализа, 3 разряд	Биологический: Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, соблюдение мер личной гигиены)	Снизить вредное воздействие биологического фактора.			

	мер личной гигиены)				
Участок текущего ремонта					
132026. Каменщик, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
142026А(142026-1А). Малляр строительный, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
152026. Малляр строительный, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
162026. Плотник, 5 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
172026А(172026-1А). Штукатур, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
182026. Штукатур, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Служба главного энергетика					
192026А(192026-1А; 192026-2А; 192026-3А). Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
202026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 6 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел автоматизации, связи и компьютерного сопровождения					
212026А(212026-1А; 212026-2А). Слесарь наладчик КИПиА, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Ялтинский участок сетей водопровода					
222026А(222026-1А; 222026-2А; 222026-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
232026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
242026А(242026-1А; 242026-2А; 242026-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

242026-3А; 242026-4А; 242026-5А; 242026-6А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	режимы труда и отдыха	процесса			
252026А(252026-1А; 252026-2А; 252026-3А; 252026-4А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
262026А(262026-1А; 262026-2А; 262026-3А; 262026-4А; 262026-5А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
272026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
282026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
292026. Газорезчик, 5 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Загорский гидротурбин					
302026А(302026-1А; 302026-2А). Машинист насосных установок, 4 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
312026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
322026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
332026. Вольтер	Вибрация(обш): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия			

		нальные режимы труда и отдыха	влия вибрации			
342026. Вольтер	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации				
352026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.				
362026А(362026-1А). Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
372026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
382026. Штукатур, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
392026. Токарь, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума				
Счастливенский гидроузел, АР Крым, Бахчисарайский район, село Счастливое						
402026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
412026. Тракторист, 2 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
422026. Штукатур, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
432026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
442026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса				
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.				
Очистные водопроводные сооружения						
452026. Оператор хлораторной	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-				

установки, 4 разряд	ные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
462026. Оператор хлораторной установки, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
472026А(472026-1А). Оператор на фильтрах, 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
482026А(482026-1А). Коопулящик, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
492026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
502026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
512026А(512026-1А). Слесарь-ремонтник, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
522026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Массандровский участок водопровода					
532026А(532026-1А; 532026-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
542026А(542026-1А; 542026-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
552026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЧВ "Донбасс" ул. 16 Апрель, 3					
562026А(562026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
572026А(572026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Исп. Массандровский, район ул. В. Егорова 24					
582026. Оператор хлораторной	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

установки, 4 разряд	ные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
462026. Оператор хлораторной установки, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
472026А(472026-1А). Оператор на фильтрах, 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
482026А(482026-1А). Коагулянтник, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
492026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
502026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
512026А(512026-1А). Слесарь-ремонтник, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
522026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Массандровский участок водопровода					
532026А(532026-1А; 532026-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
542026А(542026-1А; 542026-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
552026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
РЧВ "Донбасс" ул. 16 Апрель, 3					
562026А(562026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
572026А(572026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Ист. Массандровский, район ул. В. Егорова 24					
582026. Оператор хлораторной	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

установки, 2 разряд	ные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
Хлоратория Билан-Кая, верх пгт Васильевка, ул. Субхи					
592026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
НС "Донбасс" ул.16 апреля,3					
602026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия шума			
НС "Напашинская" ул. Напа- шинская, 22					
612026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия шума			
НС "Сосновы бор" Сосняк, ул. Горная					
622026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия шума			
Ялтинский участок водопро- вода по эксплуатации соору- жений и прокладке сетей					
632026А(632026-1А; 632026-2А; 632026-3А). Монтажник наруж- ных трубопроводов, 4 разряд	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздейст- вия шума			
642026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействи е УФ-излучения.			
РЧВ "Дружба", хлораторная г. Ялта ул. Свєрдлова, 71					
652026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
РЧВ №2, хлораторная г. Ялта, ул. Басєейная, 7					
662026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
РЧВ "Самуильскє", хлораторная г. Ялта, Х-й микрорайон, пос. Аутка ул. Мусы Магуми					
672026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами			
РЧВ "Мазбєи", хлораторная					

г.Ялта, ул. Лесная				
682026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
РЧВ 2000-3000, хлораторная г.Ялта, выше ст.и.и. Чехова				
692026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
РЧВ "Биохера", хлораторная г.Ялта, ул. Биохера, Р-н вертол.п				
702026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
ист. Бюок-Су, хлораторная п.Высокогорное				
712026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
ист. Учан-Су, Припугади, хлораторная п.Виноградное.				
722026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
Ялтинский участок сестей канализации				
732026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
742026А(742026-1А; 742026-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
Ялтинские канализационные очистные сооружения				
752026. Уборщик производственных и служебных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
762026А(762026-1А). Машинист насосных установок, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума		
772026. Машинист насосных	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-		

установок, 4 разряд	ные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
782026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
792026А(792026-1А). Машинист газодувных машин, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
802026. Заведующий канализационными очистными сооружениями	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
812026. Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
822026. Старший мастер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
832026. Старший мастер	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
842026. Электромонтер по обслуживанию электростановок, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
852026. Электромонтер по обслуживанию электростановок, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
862026. Электромонтер по обслуживанию электростановок, 6 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			

	жимы труда и отдыха	влия шума			
872026А(872026-1А). Оператор на отстойниках и азотенках, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
882026. Оператор по обработке сырого и илового осадка, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
892026. Оператор на решетках, песколовках и жироловках, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
902026. Слесарь-ремонтник, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
912026. Слесарь-ремонтник, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
922026. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
Специальные канализационные очистные сооружения					
932026. Водитель	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
942026. Уборщик производственных и служебных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
952026А(952026-1А; 952026-2А; 952026-3А)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

952026-3А; 952026-4А; 952026-5А; 952026-6А; 952026-7А; 952026-8А). Машинист насосных установок. 2 разряд	ные режимы труда и отдыха	та с вредными веществами			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
962026. Оператор по обработке сырого и илового осадка, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
972026. Оператор по обработке сырого и илового осадка, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
982026. Оператор по доочистке и обеззараживанию сточных вод, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
992026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1002026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1012026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1022026. Оператор на решетках, песколовках и жироловках, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1032026. Оператор на био-фильтрах, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1042026. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1052026. Машинист экскаватора 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1062026А(1062026-1А). Слесарь-ремонтник, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия			

	жины труда и отдыха	вн шум			
1072026. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
1082026. Плотник, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1092026. Каменщик, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1102026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Исползовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
1112026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
1122026. Слесарь наладчик КИП, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия вибрации			
1132026. Водитель автомобиля	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1142026. Оператор на отстойниках и аэротенках					
<i>Служба канализационных насосных станций</i>					
1152026. Уборщик производственных и служебных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
1162026. Электромонтер по обслуживанию электростановок, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
1172026. Электромонтер по об-	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

[illegible]

[illegible]

	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
<i>Грузовской участок водопровода. РЧВ "Красный Камень"</i>	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1392026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1402026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1412026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1422026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
1432026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>РЧВ "Красный Камень"</i>					
1442026А(1442026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>хлораторная РЧВ "Артемковские"</i>					
1452026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Грузовские канализационные очистные сооружения</i>					
1462026. Водитель	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1472026. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации Снижение тяжести трудового процесса			
1482026. Каменщик, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	режимы труда и отдыха	процесса			
1492026. Оператор на отстойниках и азротенках	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1502026. Машинист насосных установок, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
1512026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1522026. Слесарь-ремонтник, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1532026. Оператор по обработке сырого и илового осадка	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1542026. Оператор на решетках, песколовках и жирословках, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1552026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
1562026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1572026. Оператор на био-фильтрах, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Алупкинский участник водопровода</i>					
1582026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1592026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1602026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

1612026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1622026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1632026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1642026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1652026. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1662026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1672026. Газосварщик, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
1682026. Каменщик, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1692026. Машинист компрессора передвижного, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1702026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1712026А(1712026-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1722026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1732026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1742026А(1742026-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1752026. Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1762026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Насосная станция Гаспринские РЧВ Гаспра, ул. Ручейская, р-он дома 25С					
1772026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Насосная станция "Строитель" пос. Стройгородок, Севастопольское шоссе, район дома ул. Мира 8					
1782026. Машинист насосных установок, 2 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1792026. Машинист насосных установок, 3 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
1802026. Машинист насосных установок, 4 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Барановские РЧВ г. Алушка, Севастопольское шоссе, р-он д. 80					
1812026. Оператор хлораторной установок, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Совхозные РЧВ г. Ялта, пгт Симеуз, ул. Заповедная, район склада РСУ					
1822026. Оператор хлораторной установок, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Шевченкоские резервуары г. Алушка, Шоссе Свободы, р-он д. № 15					
1832026. Оператор хлораторной установок, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Самойлинные РЧВ г. Ялта, пос. Кореуз, п. Чатаг-Кая ул. Октябрьская, район дома 12					
1842026А(1842026-1А). Оператор хлораторной установок, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
пос. Симеуз РЧВ Центральная зона, пгт Симеуз, ул. Горького, выше дома № 26					

1852026А(1852026-1А). Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Гаспринские РЧВ, пгт Гаспра, ул. Ручейская, выше дома № 28					
1862026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Ялты г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Горького, выше дома 21					
1872026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Гордовские, г. Алушка, ул. Изергина, между домами 25-29					
1882026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Ферма, г. Алушка, ул. Деорцовой шоссе, район дома, №3					
1892026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Хаста-Бити, г. Алушка, 250 м выше Южнобережного шоссе, Ялтинский горно-лесной заповедник					
1902026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Родниковские РЧВ г. Ялта, пос. Корсиз, ул. Родникова, выше дома № 14					
1912026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Октябрьские, г. Алушка, ул. Щенкина, район дома № 26					
1922026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
РЧВ Новокорсизские, г. Ялта, пос. Корсиз, ул. Врачей Михайловых					
1932026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Алушкинский участкок канализации					
1942026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия			

	нальные режимы труда и отдыха	вия вибрации			
1952026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1962026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1972026А(1972026-1А; 1972026-2А; 1972026-3А; 1972026-4А; 1972026-5А; 1972026-6А). Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1982026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1992026. Электросварщик ручной сварки, 3 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Фторосский участок водопровода					
2002026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>п.п. Фторос ул. Фторосский стуск ба</i>					
2012026. Оператор хлораторной установки, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Фторосские капитальные сооружения					
2022026А(2022026-1А). Оператор по обработке сырого и ипсового осадка, 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2032026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 раз-	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

ряд					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Снижение времени воздействия шума			
2042026. Машинист насосных установок. 2 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2052026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
Отдел главного механика					
2062026. Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения. Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снизить вредное воздействие УФ-излучения. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2072026. Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
2082026. Кузнец на молотах и прессах, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2092026. Газорезчик, 5 разряд	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снижение тяжести трудового процесса Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
2102026. Газосварщик, 5 разряд	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			

	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения.	Снизить вредное воздействие УФ-излучения.			
2112026. Машинист компрессора передвижного с ДВС (4 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2122026. Машинист энергоблока (4 разряд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2132026. Слесарь аварийно-восстановительных работ, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2142026. Токарь, 5 разряд	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2152026. Фрезеровщик (5 разряд)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Автомобильный отдел					
2162026. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2172026. Машинист экскаватора 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2182026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2192026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2202026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2212026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2222026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2232026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2242026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2252026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия			

	нальные режимы труда и отдыха	вия вибрации			
2262026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вия вибрации Уменьшение времени контак-та с вредными веществами			
2272026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вия вибрации			
2282026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вия вибрации			
2292026. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вия вибрации			
2302026. Аккумуляторщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак-та с вредными веществами			
2312026. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контак-та с вредными веществами			
Аппарат управления					
2322026. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2332026. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора, главный инженер

нер

(должность)

(подпись)

Филоник Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.08.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда,

председатель ППО

(должность)

(подпись)

Бельденников Андрей Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.08.2026

Главный механик

(должность)

(подпись)

Солодкий Александр Петрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.08.2026

Начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Дудина Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.08.2026

Главный экономист по труду и заработной плате

(подпись)



Пущкарёва Валерия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5943

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яблокова Екатерина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.06.26

(дата)